


Példatár

Építőipari kivitelezési tevékenységek munkavédelmi célvizsgálata 2020.


1. Magasban végzett munkák követelményei:




Tetőfedési munkaterület kialakítása



Energiaelnyelő biztosítása



Leesés elleni kollektív védelem az állvány felső szintjén



Korlát nélküli bezsaluzott födémrész és födémnyílás



Magasban végzett munka leesés elleni védelem hiányában



Kétágú létra támasztólétraként történő használata



Szintén nem megfelelően kialakított létra eldőlés, elmozdulás ellen nincs biztosítva

2. Állványok biztonságos kialakításának követelményei:




Szabályosan kialakított állvány



Szabályosan kialakított állványzat, rendezett munkaterülettel



Egyedi „munkaállás” fa raklapokból




Végzáró elemek hiánya miatt a leesés veszélye fenn állt

3. Mélyépítési munkák:



Rézsű megerősítése lőtt betonnal és talajszegekkel



Nem megfelelő rézsűkialakítású, dúcolatlan oldalfalú munkaárokban történő munkavégzés



Szakadólap a kitermelt földdel terhelve


4. Építőipari gépek



Védőburkolat hiánya betonkeverő gépen



Lágyvas huzallal rögzített csiga




Földmunkagép veszélyes hatókörében munkavégzés

5. Villamos berendezések:



A kéziszerszám villamos vezetékén a köpenyszigetelését szigetelőszalaggal javították.



Nyitott kapcsolószekrény az építés kivitelezési munkaterületen



Betonkeverő gép szabálytalan kialakítású tápkábele




Mechanikai sérülések ellen nem védett, botlásveszélyesen kialakított villamos vezetékek

6. Egyéni védőeszköz juttatás:



Azbeszt tartalmú pala bontási tevékenység során egyéni védőeszközök (ipari védősisak, légzésvédő, védőkesztyű, orrmerevítő védőlábbeli) megfelelő használata



Kiporzással járó bontási tevékenység során egyéni védőeszközök (ipari védősisak, légzésvédő, védőkesztyű, orrmerevítő védőlábbeli) megfelelő használata.



Építési területen egyéni védőeszköz hiánya (fejvédő sisak)



A munkavállalók saját utcai cipőben dolgoztak, mely megfelelő védelmet nem biztosít az építési területen.

7. A munkaterület kialakítása



Építési-kivitelezési munkaterületen étkezésre/pihenésre szabályosan kialakított telepített konténer



Munkavégzés helyszínén rendezetlen a munkaterület



Az építési területen beesés veszélyes, jelöletlen, hiányos lefedésű csapadék-összegyűjtő akna




Építési terület körülkerítésének hiánya




Szabálytalanul kialakított átjáró



Bontási munkák során fém konténerben, és a konténer mellett egy talicskában összetört azbeszt tartalmú palaelemeket tároltak szabálytalanul



Jelöletlen kannában történő veszélyes anyagtárolás



Üzemanyag tárolás üdítős palackban



COVID-19 intézkedések: Kézfertőtlenítő biztosítása

8. Bekövetkezett baleset helyszínén készült felvételek



A képeken látható támasztólétráról zuhant le a munkavállaló



Emeleti földmáttörés (felül nézet) és bevilágító akna (alul nézet), melybe a munkavállaló beesett